




photo : CB1100EX Type II+EBX1301

### 寸法表記について

純正ハンドルバーの末端構造によっては、バー末端とグリップ端面が一致していない場合があります。当社は「乗車ポジションにおけるグリップ位置を比較すること」に重点を置いておりますので、バー単体同士での比較ではなく、純正ハンドルバーでのグリップ位置と対象ハンドルバー末端とを比較して設計しております。  
(記載の純正寸法はグリップ位置寸法です。バー単体の寸法とは異なる場合があります。)




- 汎用品ですので、取り付けにはスイッチ穴加工やケーブル交換等を伴う場合があります。
- 商品にバーエンドは含まれておりません。(ノーマルは使用不可。EFFEX ハンドルバーウエイトが使用できます。)
- ハンドルバーの交換により、車検証に記載されている寸法より全高で±4cm、全幅±2cmの範囲を超える場合は、記載事項の変更が必要となります。
- 公表データは当社での実測によるものです。車両コンディションなどの諸条件により誤差が生じる場合がございます。

(170901)



	幅差	高さ差	引き差	絞り角差	立ち角差	クリアランス	ケーブル類必要長【「+」表記は延長必要長、「-」表記は理想短縮長】						備考	
							ブレーキ	スロットル(A)	スロットル(B)	クラッチ	グリップヒーター	右スイッチ		左スイッチ
EBX1101	-46	-3	+23	+5	-14	○	○	○	○	○	○	○	○	
EBX1102	-19	+10	+11	+3	-1	○	○	○	○	○	○	○	○	
EBX1103	-33	-24	+4	-1	-32	×								左ハンドルスイッチとタンクが干渉
EBX1104	-28	+20	+21	+2	-5	○	+10	○	○	+10	○	○	○	
EBX1201	-103	-4	+67	+19	-14	×								ハンドルバーとタンクが干渉
EBX1202	-93	+38	+95	+19	-12	○	+40	+60	+60	+60	○	○	○	
EBX1203	-53	+65	+117	+18	-13	○	+80	+100	+100	+90	○	○	○	
EBX1204	-53	+92	+137	+19	-14	○	+110	+120	+120	+120	○	○	○	
EBX1205	-63	+35	+79	+14	-13	○	+40	+50	+50	+50	○	○	○	
EBX1206	-23	+65	+103	+14	-13	○	+80	+90	+90	+90	○	○	○	
EBX1207	-21	+91	+120	+14	-14	○	+110	+120	+120	+120	○	○	○	
EBX1301	-3	+31	+42	±0	-18	○	+40	+40	+40	+50	○	○	○	
EBX1302	-3	+52	+25	+6	+10	○	+40	+50	+50	+60	○	○	○	
EBX1303	+41	+79	+27	-1	-2	○	+80	+80	+80	+80	○	○	○	
EBX1304	+43	+109	+43	-1	-3	○	+110	+110	+110	+120	○	○	○	
EBX1305	+83	+71	+87	+8	-10	○	+90	+110	+110	+110	○	○	○	
EBX1401	-25	-8	+7	+19	+76	○	○	+10	+10	+20	○	○	○	
EBX1402	-33	-15	+2	+6	+35	○	○	-10	-10	○	○	○	○	
EBX1403	-23	+5	-33	-3	+25	○	○	-10	-10	○	○	○	○	
EBX1404	-27	+17	-10	+1	+19	○	○	○	○	○	○	○	○	
EBX1405	+23	+14	-25	-5	+13	○	○	○	○	○	○	○	○	
EBX1406	-8	+16	+3	+4	+17	○	○	○	○	○	○	○	○	
EBX1501	-23	-42	-113	-26	-73	×								左ハンドルスイッチとタンクが干渉
EBX1502	-93	-42	-113	-26	-73	×								ブレーキマスター、クラッチマスターとトップブリッジのハンドルランプ部が干渉
EBX1503	-30	-42	-73	-17	-73	×								左ハンドルスイッチとタンクが干渉
EBX1504	-43	-42	-38	-8	-73	×								左ハンドルスイッチとタンクが干渉
EBX1505	-43	-42	-4	+1	-73	×								左ハンドルスイッチとタンクが干渉
EBX1601	-63	-27	-5	+17	+92	×								ハンドルバーとタンクが干渉
EBX1602	-26	-4	-9	+10	+54	○	○	○	○	○	○	○	○	
EBX1603	-63	+16	+12	+18	+48	○	+10	○	○	+20	○	○	○	



CB1100EX Type II +EBX1101

CB1100EX Type II +EBX1102

CB1100EX Type II +EBX1104

CB1100EX Type II +EBX1202

CB1100EX Type II +EBX1203

CB1100EX Type II +EBX1204

CB1100EX Type II +EBX1205

CB1100EX Type II +EBX1206

CB1100EX Type II +EBX1207

CB1100EX Type II +EBX1301

CB1100EX Type II +EBX1302

CB1100EX Type II +EBX1303

CB1100EX Type II +EBX1304

CB1100EX Type II +EBX1305

CB1100EX Type II +EBX1401

CB1100EX Type II +EBX1402

CB1100EX Type II +EBX1403

CB1100EX Type II +EBX1404

CB1100EX Type II +EBX1405

CB1100EX Type II +EBX1406

CB1100EX Type II +EBX1602

CB1100EX Type II +EBX1603