


寸法表記について

純正ハンドルバーの末端構造によっては、バー末端とグリップ端面が一致していない場合があります。当社は「乗車ポジションにおけるグリップ位置を比較すること」に重点を置いておりますので、バー単体同士での比較ではなく、純正ハンドルバーでのグリップ位置と対象ハンドルバー末端とを比較して設計しております。
(記載の純正寸法はグリップ位置寸法です。バー単体の寸法とは異なる場合があります。)



- 汎用品ですので、取り付けにはスイッチ穴加工やケーブル交換等を伴う場合があります。
- 商品にバーエンドは含まれておりません。(ノーマルは使用不可。EFFEX ハンドルバーウエイトが使用できます。)
- ハンドルバーの交換により、車検証に記載されている寸法より全高で±4cm、全幅±2cmの範囲を超える場合は、記載事項の変更が必要となります。
- 公表データは当社での実測によるものです。車両コンディションなどの諸条件により誤差が生じる場合がございます。


(170901)



photo : CB1100EX Type I +EBX1301



	幅差	高さ差	引き差	絞り角差	立ち角差	クリアランス	ケーブル類必要長【「+」表記は延長必要長、「-」表記は理想短縮長】						備考	
							ブレーキ	スロットル(A)	スロットル(B)	クラッチ	チョーク	右スイッチ		左スイッチ
EBX1101	-84	-26	-40	+10	+24	○	-70	-50	-50	-50		○	○	
EBX1102	-57	-13	-52	+8	+37	○	-60	-40	-40	-50		○	○	
EBX1103	-71	-47	-59	+4	+6	×								左ハンドルスイッチとタンクが干渉
EBX1104	-66	-3	-42	+7	+33	○	-50	-40	-40	-40		○	○	
EBX1201	-141	-27	+4	+24	+24	×								ハンドルバーとタンクが干渉
EBX1202	-131	+15	+32	+24	+26	○	○	+20	+20	○		○	○	
EBX1203	-91	+42	+54	+23	+25	○	○	+60	+60	○		○	○	
EBX1204	-91	+69	+74	+24	+24	○	+20	+70	+70	+30		○	○	
EBX1205	-101	+12	+16	+19	+25	○	○	+20	+20	○		○	○	
EBX1206	-61	+42	+40	+19	+25	○	○	+50	+50	○		○	○	
EBX1207	-59	+68	+57	+19	+24	○	+20	+70	+70	+20		○	○	
EBX1301	-41	+8	-21	+5	+20	○	-30	○	○	-20		○	○	
EBX1302	-41	+29	-38	+11	+48	○	○	+10	+10	○		○	○	
EBX1303	+3	+56	-36	+4	+36	○	○	+30	+30	○		○	○	
EBX1304	+5	+86	-20	+4	+35	○	+20	+70	+70	+20		○	○	
EBX1305	+45	+48	+24	+13	+28	○	+10	+60	+60	+10		○	○	
EBX1401	-63	-31	-56	+24	+114	○	-50	-30	-30	-50		○	○	
EBX1402	-71	-38	-61	+11	+73	○	-80	-60	-60	-70		○	○	
EBX1403	-61	-18	-96	+2	+63	○	-70	-60	-60	-60		○	○	
EBX1404	-65	-7	-73	+6	+57	○	-60	-30	-30	-50		○	○	
EBX1405	-15	-9	-88	±0	+51	○	-50	-40	-40	-50		○	○	
EBX1406	-46	-7	-60	+9	+55	○	-40	○	○	-40		○	○	
EBX1501	-61	-65	-176	-21	-35	×								左ハンドルスイッチとタンク、クラッチマスターとトップブリッジが干渉
EBX1502	-131	-65	-176	-21	-35	×								ブレーキマスター、クラッチマスターとトップブリッジが干渉
EBX1503	-68	-65	-136	-12	-35	×								クラッチマスターとフォークトップが干渉
EBX1504	-81	-65	-101	-3	-35	×								クラッチマスターとフォークトップが干渉
EBX1505	-81	-65	-67	+6	-35	×								ブレーキマスターとフォークトップが干渉
EBX1601	-101	-50	-68	+22	+92	×								ハンドルバーとタンクが干渉
EBX1602	-64	-27	-72	+15	+92	○	-60	-40	-40	-50		○	○	
EBX1603	-101	-7	-51	+23	+86	○	-50	-20	-20	-30		○	○	



CB1100EX Type I +EBX1101

CB1100EX Type I +EBX1102

CB1100EX Type I +EBX1104

CB1100EX Type I +EBX1202

CB1100EX Type I +EBX1203

CB1100EX Type I +EBX1204

CB1100EX Type I +EBX1205

CB1100EX Type I +EBX1206

CB1100EX Type I +EBX1207

CB1100EX Type I +EBX1301

CB1100EX Type I +EBX1302

CB1100EX Type I +EBX1303

CB1100EX Type I +EBX1304

CB1100EX Type I +EBX1305

CB1100EX Type I +EBX1401

CB1100EX Type I +EBX1402

CB1100EX Type I +EBX1403

CB1100EX Type I +EBX1404

CB1100EX Type I +EBX1405

CB1100EX Type I +EBX1406

CB1100EX Type I +EBX1602

CB1100EX Type I +EBX1603